

Техническое заключение

Номер заказа №78 от 15.10.2025

Устройство	Мобильный телефон, Apple, 14 Pro
Внешний вид	Царапины, Следы падений
Причина обращения	Не заряжается
Заключение	Требуется замена разъема зарядки (гнезда)
Рекомендации	Замена гнезда: модель - 12313847, оригинал

№	Позиция	Артикул	Гарантия, дн.	Цена, ₽	Скидка, ₽	Количество	Сумма, ₽
1	Диагностика		0	100,00	0,00	1	100,00
Сумма, ₽							100,00

Заключение: Требуется замена разъема зарядки (гнезда)

Мастер: _____ Влад

Клиент: _____ Иван Иванов
ознакомлен и согласен

Дата: 10.11.2025